



Zingasprey kasutusjuhend

Enne **ZINGASPRAY** pihustiga töö alustamist tuleb toodet mitu tundi toatemperatuuril hoida, et surve purgi sees muutuks piisavalt suureks. Pihusti temperatuuri tõstmisel 5° C kõrgemaks suureneb surve pihustis enam kui 20% võrra. Purki raputades tunnete koheselt, kuidas see hakkab külmaks muutuma, kuna vedelik ja gaas segunevad omavahel. Seega peaks pihusti saavutama kasutamise eel nii kõrge temperatuuri kui võimalik, kuid mitte üle 50° C.

- Raputage purki jõuliselt vähemalt 30 sekundi jooksul pärast kuulide vabastumist pihusti sees. Toote transpordi käigus segusse kinni jäänud pihusti pallide vabastamiseks lööge purki tugevasti vastu peopesa. Jätkake raputamist veel ühe lisaminuti jooksul, hoides samal ajal purki tagurpidi. Et teha kindlaks, kas purki on piisavalt kaua ja õigesti raputatud, pöörake pihustit kergelt ühelt küljelt teisele ning peaksite kuulma pallide veeremist purgi põhjas.

- Pealekandmise ajal tuleb iga natukese aja tagant pihustamine peatada ja purki uuesti raputada. Iga pikema kui 10 sekundilise pihustamise järel on samuti oluline purk korraks üle raputada.

- Ühtlase **ZINGASPRAY** katte saamiseks tuleb pihustada järgemööda tõmmetega (horisontaalselt ja vertikaalselt) 30 cm kaugusel aluspinnast.

- Kuna **ZINGASPRAY** on vedelam kui **ZINGA**, tuleks see peale kanda eraldi kihtidena järgemööda, jättes kihtide vahele lühikese, paari minuti pikkuse kuivamisaja.

- Kasutamise ajal hoidke pihustit püstiasendis.

- Zinga haakub vaid karendatud aluspindadega, vastavalt Ra 12,5 (= N 10 B Rugotest nr. 3) või ISO 8503/1 segment 2. Võimaluse korral on soovitatav läbi viia esialgne liivpuhastus, vastavalt Sa 2,5 (Rootsi standardi SIS-055900 järgi: mis tähendab, et aluspind peab olema puhastatud pinnamustusest nagu värvid, rasvad, soolad, tsinksoolad ja lõiketolm). Puhastage pind rasvadest, õliplekkidest ning lõiketolmust, sest **ZINGA** peab looma metalliga otsese kontakti.

ZINGA tooteid võib kanda roostetanud pindadele juhul kui kogu lahtine rooste on metallharjaga eemaldatud ning pind on täielikult puhastatud roostetolmust ja rasvadest.

- Katte peale on võimalik kanda ka pealiskiht sobivat värvi kasutades, kuid see ei ole vajalik. Käesoleva andmelehe eesmärk on kliendi informeerimine ning selles sisalduv kirjeldab tootja teadmisi ja kogemusi praeguses hetkes. Tootja ei väljasta garantiid ega võta enda kanda mistahes vastutust seoses toote kasutamisega. Kõik lubatud garantiiajal tekkinud kaebused tuleb esitada kolme kuu jooksul pärast toote ostmist. Toote andmed võivad muutuda siis kui kasutatava toormaterjali omadusi muudetakse. Käesolev andmeleht asendab ja tühistab kõik varasemad samasisulised eksemplarid.

Täname ostu eest ja soovime Teile roostevaba tulevikku!